



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Río Hondo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Delicias, Río Hondo, Zacapa.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0008-42	FECHA:	25 de Octubre de 2024



Foto 1: Módulo Aula. Sustrucción de lámina por lámina troquelada cal. 26.



Foto 2: Mantenimiento (pintura) en estructura metálica de techo.




Foto 3: Pintura en muros interiores y exteriores, en muros de block rústico.



Foto 4: Mantenimiento en balcones de metal y colocación de ventanas de PVC.




Foto 5: Demolición de piso de torta de concreto y sustitución de torta de concreto dentro de aula e instalación de piso cerámico en aula.



Foto 6: Demolición de piso de concreto y sustitución de torta de concreto en corredor de aula e instalación de piso cerámico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma manuscrita]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Firma manuscrita]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Río Hondo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Delicias, Río Hondo, Zacapa.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0008-42	FECHA:	25 de Octubre de 2024




Foto 7: Sustitución de columnas de metal por columnas de concreto de 2.50 de altura.




Foto 8: Mantenimiento de puertas de metal (corte + pintura)



Foto 9: Instalación de canal para agua pluvial e instalación de tubo PVC y sus accesorios para bajada de agua pluvial.




Foto 10: Módulo Red de Drenaje. Mantenimiento red de drenaje (reposición de tubería + reposición de concreto).



Foto 11: Módulo Porton. Mantenimiento de porton de metal entrada principal (pintura anticorrosiva).



Foto 12: Módulo Muro Perimetral. Repello y cernido en muro perimetral.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Río Hondo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Delicias, Río Hondo, Zacapa.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0008-42	FECHA:	25 de Octubre de 2024



Foto 13: Mantenimiento de malla y pintura en tubos de metal en muro perimetral.




Foto 14: Módulo Losa de Patio. Demolición y retiro de piso de concreto existente en patio y sustitución de torta de piso de concreto en patio.

Empty space for additional notes or photos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

