

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO: | ZACAPA | MUNICIPIO: | RIO HONDO |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA LA ESPINILLA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 19-03-0119-43 | FECHA: | 19/07/2024 |



Foto 7: Impermeabilización de losa de concreto de baño y reparación de acabado en cielo de baños.



Foto 8: Sustitución de accesorios de inodoros existentes.



Foto 9: Instalación de azulejo en baños y pintura.



Foto 10: Aplicación de pintura en exterior de cocina y baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar los datos de los objetos.

Maxra Yaneth Ordoñez
Firma y sello del Presidente de la OEP



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO: | ZACAPA | MUNICIPIO: | RIO HONDO |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA LA ESPINILLA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 19-03-0119-43 | FECHA: | 19/07/2024 |



Foto 1: Instalacion de ventanas de PVC, Lamina toquelada cal.26, pintura en aulas.



Foto 2: Instalacion de zocalo Ceramico y pintura en aulas.



Foto 3: Instalacion electrica en cocina.



Foto 4: Instalacion de repisa de concreto y azulejo en mueble de cocina existente, pintura en cocina.



Foto 5: Sustitucion de estufa.



Foto 6: Mantenimiento de puertas metalicas en baños y pintura exterior en baños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mayra Yaneth Ordoñez

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

