



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	RIO HONDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA JONES, RIO HONDO, ZACAPA.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0420-42	FECHA:	02/04/2024



Foto 1: Área donde se instalará el drenaje de aguas negras, requiere excavación, demolición, instalación de tubería y reparaciones.



Foto 2: En este punto se ubican el baño de todo el centro educativo, se realizará sustitución de inodoro, se instalará piso cerámico y azulejo.



Foto 3: Puertas en mal estado y lavamanos dañados, se sustituirán las puertas metálicas.



Foto 4: Demolición y nivelación de torta de cemento y colocación de piso para interior.



Foto 5: Instalaciones eléctricas en mal estado, necesita una intervención total en todo el centro educativo, se agrega la instalación de 5 unidades de iluminación.



Foto 6: Área del salón que presenta humedad y grietas, se deberá realizar sellado de grietas, repello y cernido en muro.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Geydy De Flore

Firma y sello del Presidente de la OEA



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	RIO HONDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA JONES, RIO HONDO, ZACAPA.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0420-42	FECHA:	02/04/2024



Foto 7: Área de corredor, instalaciones eléctricas en mal estado, necesita una intervención total en todo el centro educativo, se agrega la instalación de 3 unidades de iluminación.



Foto 8: Demolición y nivelación de torta de cemento y colocación de piso para interior.




Foto 9: Lámina en mal estado, sustitución de capote de lámina.




Foto 10: Construcción de acera para protección de muro de la escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Gedy De Flores  
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

