

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	RIO HONDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA JONES, RIO HONDO, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0420-42	FECHA:	02/04/2024

Foto 1: Área donde se instalará el drenaje de aguas negras, requiere excavación, demolición, instalación de tubería y reparaciones.



Foto 2: En este punto se ubican el baño de todo el centro educativo, se realizará sustitución de inodoro, se instalará piso cerámico y azulejo.



Foto 3: Puertas en mal estado y lavamanos dañados, se sustituirán las puertas metálicas.



Foto 4: Demolición y nivelación de torta de cemento y colocación de piso para interior.



Foto 5: Instalaciones eléctricas en mal estado, necesita una intervención total en todo el centro educativo, se agrega la instalación de 5 unidades de iluminación.



Foto 6: Área del salón que presenta humedad y grietas, se deberá realizar salido de grietas, repello y cerrido en muro.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OEA:  **Geydy DeFlores**

Firma y Sello Director Centro Educativo Público:  **ALDEA JONES**



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIAMENTE DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	RIO HONDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA JONES, RIO HONDO, ZACAPA.
CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0420-42	FECHA:	02/04/2024



Foto 7: Área de corredor, instalaciones eléctricas en mal estado, necesita una intervención total en todo el centro educativo, se agrega la instalación de 3 unidades de iluminación.




Foto 9: Lámina en mal estado, sustitución de capote de lámina.



Foto 8: Demolición y nivelación de torta de cemento y colocación de piso para interior.





Foto 10: Construcción de acera para protección de muro de la escuela.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la GPR de la ALDEA JONES RÍO HONDO ZACAPA
 Gedy De Flores

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
 ALDEA JONES RÍO HONDO ZACAPA