## Ministerio de Educación

## REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR X

DEPARTAMENTO: ZACAPA MUNICIPIO: RIO HONDO

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	RIO HONDO	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA JONES, RIO HONDO, ZACAPA.	
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0420-43	FECHA;	10/06/2024	



Foto 1: Drenaje de aguas negras y tuberías colocadas, en módulo de baño, con instalación de sanitario, lavamanos y pila.



Foto 2: Sanitario instalado, colocación de piso cerámico y azulejo en módulo de baño.



Foto 3: Puertas nuevas colocadas en módulo de aula y baño.



Foto 4: Colocación de piso cerámico, en módulo de aula.



Foto 5: Cambio de cableado eléctrico en todo el centro educativo, colocación de iluminacion módulo de aula.



Foto 6: Losa repellada, cernida y pintada, evitando la filtraqción de agua y humedad de pared en módulo de aula.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actaralism el purparo de hojas

Gendy De Flores E.O.D.P. ALDEA
JONES RÍO
Firma y sello del Presidente de OPF MONDO

ALDEA JONES
Firma y Sello Director Centro Educativo Pública

1

## Ministerio de Educación

## REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

EPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	RIO HONDO
OMBRE DEL	EODP	DIRECCIÓN DEL	ALDEA JONES BIO HONDO 74CARA
STABLECIMIENTO: ÓDIGO DEL		ESTABLECIMIENTO:	To a substitution
STABLECIMIENTO:	19-03-0420-43	FECHA:	10/06/2024
Foto 7: Módulo de c	corredor con cambio de cableado eléctroptores e ilumínación.	trico, colocación Foto 8: Instalar	ción de piso cerámico en módulo de corredor.
Foto 9: Capote πυεν nódulo de aula.	ro instalado en lámina, evitando daños		construida, para la protección de muro de la escuela, dad y caida de repello.
servación: Si es necesario	o se pueden agregar hojas adicionales y secolita	RIO HONO	ALDEA JONES Firma y Sello Director Sentro Educativo Pública