

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	RIO HONDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PANALUYA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0597-43	FECHA:	9/08/2024



Foto 1: Reparación de Aula de Primaria.



Foto 2: Reparación de Aula de Primaria.



Foto 3: Reparación de Aula de Primaria.



Foto 4: Reparación de Aula de Primaria.



Foto 5: Reparación de Aula de Primaria.



Foto 6: Reparación de Lavamanos de Primaria.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Cristy Reyes

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	RIO HONDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PANALUYA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0597-43	FECHA:	9/08/2024



Foto 7: Reparación y Rehabilitación de Area de Juegos con bordillos y caminamientos.



Foto 8: Reparación y Rehabilitación de Area de Juegos con bordillos y caminamientos.



Foto 9: Reparación y Rehabilitación de Area de Juegos con bordillos y caminamientos.



Foto 10: Reparación y Rehabilitación de Area de Juegos con bordillos y caminamientos.



Foto 11: Apertura de vano, Sustitución de balcón de metal y Sustitución de ventana de marco de PVC y vidrio.



Foto 12: Rehabilitación de Cuneta con Rejillas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.






Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

HOJA 3B DE 3B

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	RIO HONDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PANALUYA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0597-43	FECHA:	9/08/2024



Foto 13: Rehabilitación de Cuneta con Rejillas.



Foto 14: Cerramiento a Muro Perimetral del Muro de Contención.



Foto 15: Cerramiento a Muro Perimetral del Muro de Contención.



Foto 16: Cerramiento a Muro Perimetral del Muro de Contención.



Foto 17: Aula de Primaria y Caminamientos Finalizados.



Foto 18: Ventana de PVC y Balcón Instalado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Cristy Reyes

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

