

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Río Hondo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Ojo de Agua
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19 03 0787 42	FECHA:	9/08/2024



Foto 1: Sustitución de lamina, sustitución de elementos de fijación



Foto 2: mantenimiento a estructura de soporte de metal.



Foto 3: mantenimiento a estructura de puerta, sustitución de chapa.



Foto 4: sustitución de portón de metal de 5.50 de largo x 3.50 de alto.



FOTO 5: Reparación de piso de torta de concreto, sustitución de piso de cerámico.




Foto 6: Pintura en muros exteriores e interiores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Rosa Herlinda M U</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la CEF</p>	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	--



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Río Hondo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Ojo de Agua
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19 03 0787 42	FECHA:	9/08/2024



Foto 7: Instalacion de unidades de fuerza (tomacorriente) incluye cable eléctrico.



Foto 8: Instalación de tubería PVC 1/2" para habilitar servicio de tinaco.







Foto9: Reparación y mantenimiento de sistemas/depositos de agua, para habilitar el servicio de tinaco ya existente.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Rosa Herlinda MU*  
Firma y sello del Presidente de la CP



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

