

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Rio Hondo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.Caserío Agua Caliente	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Agua Caliente, aldea Ojo de Agua
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0919-43	FECHA:	01 de abril de 2024



Foto 1: Se necesita mantenimiento de estructura en puertas y cambio de chapas




Foto 2: Se necesita mantenimiento a balcones de metal




Foto 3: Se necesita reparación de cuneta de concreto




Foto 4: Se necesita sustitucion de piso de torta de cemento



Foto 5: se necesita pintura en muros interiores y exteriores



Foto 6: Se necesita reparación de cocina
INDICAR QUE ES SOLO ESTUFA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la ORF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público




**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Río Hondo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. Caserio Agua Caliente	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Agua Caliente, aldea Ojo de Agua
CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0919-43	FECHA:	01 de abril de 2024



Foto 7: Se necesita reparación, repello y cernido de paredes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del  Presidente de la OPEIA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

