

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Río Hondo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. Caserío Agua Caliente	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Agua Caliente, aidea Ojo de Agua
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0919-43	FECHA:	12 de Junio de 2024



Foto 1: Mantenimiento de estructura en puertas y cambio de chiapas



Foto 2: mantenimiento a balcones de metal



Foto 3: reparacion de cuneta de concreto




Foto 4: sustitucion de piso de torta de cemento



Foto 5: pintura en muros exteriores e interiores



Foto 6: reparacion de la estufa de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la O.P.P. DE FAMILIA</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Río Hondo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. Caserío Agua Caliente	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Agua Caliente, aldea Ojo de Agua
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0919-43	FECHA:	12 de Junio de 2024



Foto 7:reparacion y cernido de paredes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O.P.D.E.FAMILIA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

