

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Río Hondo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío La Ceibita, Río Hondo, Zacapa	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Ceibita, Río Hondo, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-1088-42	FECHA:	1/05/2024

1.3

Pintura en muros exteriores e interiores.

2.4

Cuneta tipo badén en acceso principal.

1.1 - 3.1 - ?

Mantenimiento de estructura y sustitución de chapa a puertas de metal con chapas de primera calidad, 3 puertas. ?

2.2

Ampliación de techo, fabricación de alero con estructura metálica.

1.2

Suministro, reparación y colocación de piso cerámico Mate.

3.2

Reparación de estufa rural.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del representante de la comunidad de Caserío La Ceibita, Río Hondo, Zacapa

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Río Hondo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío La Ceibita, Río Hondo, Zacapa	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Ceibita, Río Hondo, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-1088-42	FECHA:	1/05/2024



? (2)

Sustitución, suministro e instalación de pila de concreto.



Reparación de ventanas en general.      ? (2)

2.1

EXTRACCIÓN DE TRONCOS DE ÁRBOLES  
PREV TALADOS

2.3

SUSTITUCIÓN DE LAMINA POR LAMINA  
TROQUELADA ALUZINC CAMBRE 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Responsable OPE Caserío La Ceibita Río Hondo, Zacapa



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

