

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Río Hondo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN-PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Agua Caliente, aidea Ojo de Agua
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-1123-42	FECHA:	10 de julio de 2024




Foto1: Mantenimiento de estructura y cambio de chiapas



Foto 2: sustitucion de piso de torta de cemento



Foto 3: sustitucion de canales y bajadas de agua



Foto 4: cuneta de concreto



Foto 5: pintura en muros exteriores e interiores




Foto 6: reparacion del sistema electrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Río Hondo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN-PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Agua Caliente, aidea Ojo de Agua
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-1123-42	FECHA:	10 de julio de 2024



Foto 7: reparación y mantenimiento de cisterna



Foto 8: instalacion de estructura portante de metal



Foto 9: repello en muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y especificar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia



CONSEJO EDUCATIVO
CEIN-PAIN
CASERIO AGUA CALIENTE, RIO HONDO

Firma y Sello Director Centro Educativo



Caserío Agua Caliente
CEIN-PAIN
DIRECCION
Río Hondo, Zacapa