



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA SAN JOSE TABANCAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JOSE TABANCAS, GUALÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0050-43	FECHA:	3/06/2024




Pintura en muros (paredes) interiores y exteriores



Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Sustitución de estructura de soporte de madera por metal (Costanera)



Sustitución de piso de torta de concreto del area de la cocina y parte de la entrada principal de la escuela





Sustitución de pila de concreto de dos lavaderos



Sustitución de ventanas corredizas de tubo pvc

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA SAN JOSE TABANCAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JOSE TABANCAS, GUALÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0050-43	FECHA:	3/06/2024



Mantenimiento a estructura de deposito de agua (Lijado, cepillado y pintado) y sustitución e instalación de cisterna de 1700 lts.



Suministro e instalación de cocina completa (Incluye polletón, plancha metálica y chimenea)




Suministro e instalación de cocina completa (incluye polletón, plancha de metal y chimenea)



Sustitución de piso de torta de concreto del area de la cocina y parte de la entrada principal de la escuela




Pintura en muros (Paredes) Interiores y exteriores



Sustitución de piso de torta de concreto de la parte frontal (Entada principal de la escuela)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF   Firma y Sello Director Centro Educativo Público  