



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Gualán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM Caserío El Mestizo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Mestizo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0068-42	FECHA:	29/07/24



Foto 1 Modulo A baños sustitución de baños en otra area de la esuela ya que donde estaban se hundieron y caerón.




Foto 2 Modulo B Anexo de cocina, se callo por el tiempo de construcción y necesita ser sustituido.




Foto 3 Modulo C Galera, necesita ser sustituida ya que el agua daño la lamina.



Foto 4 Modulo D sustitución de Candelas a plafoneras con bombillas Led.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ALDEA EL TRIUNFO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL MESTIZO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0068-42	FECHA:	31/07/2024



Foto 5: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 6: Pintura en muros interiores y exteriores



Foto 7: Sustitución de piso de torta de concreto





Foto 11: Sustitución de paredes de block de las aulas con daños en la parte de afuera de las aulas

Foto 12: Sustitución de paredes de block de las aulas con daños en la parte de afuera de las aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

