

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Gualán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUN Blanca Hilda Peralta y Peralta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Las Flores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0133-43	FECHA:	Gualán 6 de noviembre de 2024.



**Foto1:** Terreza de Dirección del establecimiento, la cual tiene filtración de agua. Y gotea adentro de la dirección.



**Foto 2:** Parte de la terreza del area de Dirección que tiene filtración de agua.



**Foto 3:** Toda el area de dirección que se aplicará mezción y se harán desniveles para evitar que se filte el agua.



**Foto 4:** Daños en el techo de adentro de la dirección por el problema de filtración de agua.




**Foto 5:** Daños en repello de terreza por el problema de la filtración.



**Foto 6:** Filtración de humedad por daños en la terreza.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
 Firma y sello del Presidente de la OPF



  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Gualán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUN Blanca Hilda Peralta y Peralta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Las Flores, Gualán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0133-43	FECHA:	Gualán 6 de noviembre de 2024.




Foto1: En pares exterior de aula, se despegó todo el repello de la pared.




Foto 2: Se le debe aplicar sabieta en toda la pared y luego repello, para evitar que se vuelva a despegar.




Foto 3: Daños en pared de salón de clase, por filtración de agua en el techo. Se debe repellar.



Foto 4: Se debe hacer una marquesina en el techo, para evitar que se filtre la humedad y continúe dañando la pared del aula.



Foto 5: Instalación de ventanas de PVC en las dos aulas del segundo nivel, que no tienen ventanas y con la lluvia se moja adentro del salón de clase. Aula 1.




Foto 6: Instalación de ventanas de PVC en dos aulas del segundo nivel, que no tienen ventanas y con la lluvia se moja adentro del salón de clase. Aula 2.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Gualán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUN Blanca Hilda Peralta y Peralta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Las Flores, Gualán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0133-43	FECHA:	Gualán 6 de noviembre de 2024.




**Foto 1:** Continuación de techo, para cubrir el los corredores y evitar que las alumnas jueguen en el sol y poder hacer nuestras reuniones con padres de familia sin que nos afecte el sol o la lluvia.




**Foto 2:** Las alumnas deben jugar bajo el sol y las reuniones se realizan en esta area y los padres de familia deben estar bajo el sol.




**Foto 3:** Con la continuación del techo, podremos porteger a nuestras alumnas de los rayos del sol y de la lluvia.



**Foto 4:**







**Foto 5:**



**Foto 6:**

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPF	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--