

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA LA CUCHILLA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA CUCHILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0140-43	FECHA:	30/04/2024



SUSTITUCIÓN DE CUNETETA DE CONCRETO CON CAJA DE REGISTRO



MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE METAL DEL MURO PERIMETRAL



MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DEL MURO PERIMETRAL



MANTENIMIENTO A PORTONES DE METAL



REPARACIÓN DE CUNETETA DE CONCRETO (BANQUETA)



REPARACIÓN DE CUNETETA DE CONCRETO (BANQUETA)


Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y comenzar el Hoja No. de hojas.

Mayra Isabel Sosa
Firma y sello del Presidente de la APF


[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Gualan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea la Cuchila Mayuelas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0140-43	FECHA:	Abril del 2024




Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y palcha de metal



Mantenimiento a bodega



Mantenimiento a porton de metal



Reparacion de muro perimetral de block



Sustitucion de llave de chorro



Sustitucion de tuberia PVC linea principal de aguas negras

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mayra Isabel Sosa
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA LA CUCHILLA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA CUCHILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0140-43	FECHA:	25/07/2024



Foto1: Mantenimiento a bodega (Sustitución de puerta de madera por metal, repello y cernido en paredes y sustitución de canal plástico por canal de metal)



Foto2: Mantenimiento a bodega (Sustitución de puerta de madera por metal, repello y cernido en paredes y sustitución de canal plástico por canal de metal)




Foto3: Mantenimiento a bodega (Sustitución de puerta de madera por metal, repello y cernido en paredes y sustitución de canal plástico por canal de metal)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mayra Isabel Sosa

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

