

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIOR  DURANTE  POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LLANO LARGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0143-43	FECHA:	27/09/2024



Foto 1: Reparación de Cocina, Polletones, Sustitución de Estructura y Techo de Lamina Troquelada C26 LEGITIMO.



Foto 2: Reparación de Cocina, Polletones, Sustitución de Estructura y Techo de Lamina Troquelada C26 LEGITIMO.



Foto 3: Reparación de Cocina, Polletones, Sustitución de Estructura y Techo de Lamina Troquelada C26 LEGITIMO.




Foto 4: Reparación de Cocina, Polletones, Sustitución de Estructura y Techo de Lamina Troquelada C26 LEGITIMO.



Foto 5: Reparación de Cielo Razo de PVC, Lámparas Led, Ventiladores Y Ventanas Marcos de PVC y Vidrio de 5mm. AULA HEXAGONAL.




Foto 6: Reparación de Cielo Razo de PVC, Lámparas Led, Ventiladores Y Ventanas Marcos de PVC y Vidrio de 5mm. AULA HEXAGONAL.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Julissa Morales

Firma y sello del Presidente de la OPE



"Karla P. Solís"

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO  DURANTE  POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LLANO LARGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0143-43	FECHA:	27/09/2024



Foto 7: Reparación de Cielo Razo de PVC, Lamparas Led, Ventiladores Y Ventanas Marcos de PVC y Vidrio de 5mm. AULA HEXAGONAL.



Foto 8: Sustitución de Ventanas Marcos de PVC y Vidrio de 5mm. Y Larguero de Estructura Metalica y Lamina. AULA HEXAGONAL.



Foto 9: Reparación de Cielo Razo de PVC, Lamparas Led, Ventiladores Y Ventanas Marcos de PVC y Vidrio de 5mm. AULA RECTANGULAR.



Foto 10: Reparación de Cielo Razo de PVC, Lamparas Led, Ventiladores Y Ventanas Marcos de PVC y Vidrio de 5mm. AULA RECTANGULAR.



Foto 11: Reparación de Cielo Razo de PVC, Lamparas Led, Ventiladores Y Ventanas Marcos de PVC y Vidrio de 5mm. AULA RECTANGULAR.



Foto 12: Larguero de Estructura Metalica y Lamina. AULA RECTANGULAR.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Julissa Morales*  
 Firma y sello del Presidente de la OPF
 

*Karlo R. Dela*  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

