

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA SANTA TERESA IGUANA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA TERESA IGUANA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0146-43	FECHA:	25/10/2024



Foto 1: Suministro e intalación de galera a portón



Foto 2: Sustitución de piso de torta de concreto por piso de igual consistencia



Foto 3: Suministro e intalación de galera a portón



Foto 4: Sustitución de piso de torta de concreto por piso de igual consistencia



Foto 5: Sustitución de balcones de metal



Foto 6: Sustitución de balcones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales actualizando el número de hojas.

B. J. J.
Firma y sello del Presidente de la
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
Aldea Santa Teresa Iguana
Gualán, Zacapa

Del. y. J. J.
Firma y Sello Director Centro Educativo Público
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
SANTA TERESA IGUANA
Gualán - Zacapa

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA SANTA TERESA IGUANA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA TERESA IGUANA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0146-43	FECHA:	25/10/2024



Foto 1: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 3: Sustitución de balcones de metal







Foto 4: Sustitución de muro perimetral de concreto



Foto 5: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26

Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la CFF 	 Firma y Sello Director Centro Educativo 
--	--