

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Gualán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA LA BOLSA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA BOLSA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0594-43	FECHA:	15/11/2024



Foto 32: Mantenimiento a balcones de metal en aulas (incluye lijado, cepillado, y pintura)



Foto 33: Mantenimiento a balcones de metal en aulas (incluye lijado, cepillado, y pintura)




Foto 34: Sustitución de puerta de metal dañada en el área de bodega




Foto 35: Sustitución de piso de torta de concreto por piso liquido




Foto 36: Sustitución de paredes dañadas (incluye block, cemento, arena, piedrín, hierro y mano de obra)



Foto 37: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal, sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yoselin Cabrera
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

