

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|------------------|--------------------------------|----------------|
| DEPARTAMENTO: | ZACAPA | MUNICIPIO: | GUALÁN |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM JV GUARANJA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA GUARANJA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 19-04-0637-43 | FECHA: | 12/07/2024 |




Foto1: Sustrucción de lavatrstos por pila de concreto formal



Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte de madera por metal (Costanera)



Foto 3: Sustrucción de estructuras de metal de ventanas (varias ventanas)



Foto 4: Sustrucción de estructura de lámina por lámina troquelada aluzinc cal. 26




Foto 5: Sustrucción de puerta de metal de la cocina



Foto 6: Sustrucción de muro perimetral de block

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

| | |
|--|--|
| <p>Heydi Marilis Mayorga Navas</p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPE</p> | <p><i>[Firma]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> |
|--|--|



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|----------------|
| DEPARTAMENTO: | ZACAPA | MUNICIPIO: | GUALÁN |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM JV | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA GUARANJA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 19-04-0637-43 | FECHA: | 17/06/2024 |



REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL




REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL



SUSTITUCIÓN DE ESTUFA RURAL



SUSTITUCIÓN DE ESTUFA RURAL



SUSTITUCIÓN DE DUCTO ELECTRICO CON SUS ACCESORIOS



SUSTITUCIÓN DE DUCTO ELECTRICO CON SUS ACCESORIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

x Heydi Marilys Mayorga Navas

Firma y sello del Presidente de la OPF



B. B. B.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|----------------|
| DEPARTAMENTO: | ZACAPA | MUNICIPIO: | GUALÁN |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM JV | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA GUARANJA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 19-04-0637-43 | FECHA: | 16/04/2024 |



REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL




REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL



SUSTITUCIÓN DE ESTUFA RURAL



SUSTITUCIÓN DE ESTUFA RURAL



SUSTITUCIÓN DE ESTANTES Y BODEGA



SUSTITUCIÓN DE ESTANTES Y BODEGA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

xHeydi Marilys Mayorga Navas

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DÉFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR


| | | | |
|-----------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------|
| DEPARTAMENTO: | ZACAPA | MUNICIPIO: | GUALAN |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM PRIMARIA TARDE | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA GUARANJA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 19-04-0847-42 | FECHA: | 02/03/2024 |




CUBIERTA DE LAMINA ✓




PUERTAS DE METAL ✓



MUROS PERIMETRALES ✓



REPARACION DE COCINA ✓



REPARACION DE REPELLO Y CERNIDO DE PAREDES (CUANDO APLIQUE) ✓



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

x Heydi Marilis Mayorga Navas
 Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

