




SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Gualán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO TAJAPA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO TAJAPA, ALDEA SANTA MARÍA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-1102-43	FECHA:	15/11/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comisión de Padres de Familia

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Gualán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO TAJAPA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO TAJAPA, ALDEA SANTA MARÍA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-1102-43	FECHA:	11/10/2024



Foto 7: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 8: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 9: Sustitución de canal de pvc y sustitución de soporte



Foto 10: Reparación de banquetas de concreto



Foto 11: Repello, cernido y pintado en muro perimetral



Foto 12: Repello, cernido y pintado en muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hoja.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF 

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público 

**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Gualán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO TAJAPA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO TAJAPA, ALDEA SANTA MARÍA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-1102-43	FECHA:	11/10/2024



Foto 1: Reparación de banquetas de concreto



Foto 2: Reparación de banquetas de concreto



Foto 3: Reparación de banquetas de concreto



Foto 4: Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico



Foto 5: Sustitución de ventanas de vidrio (persianas) por ventanas de material de PVC corredizas con vidrio de 5mm de grosor de 1.80 mts de ancho por 2.50 mts de alto



Foto 6: Mantenimiento a estructura de puerta de entrada (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma manuscrita]*

Firma y sello del Presidente de la OPR



*[Firma manuscrita]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Gualán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO TAJAPA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO TAJAPA, ALDEA SANTA MARÍA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-1102-43	FECHA:	11/10/2024




Foto 13: Reparación o instalación de azulejo en el área de la ducha y sustitución de reposadera



Foto 14: Sustitución de ventanas de marco metálico y vidrio por ventanas corredizas de material de PVC más vidrio de 5mm de grosor de 2.50 mts de ancho por 1.50 mts de altura



Foto 15: Sustitución de ventanas de marco metálico y vidrio por ventanas corredizas de material de PVC más vidrio de 5mm de grosor de 2.50 mts de ancho por 1.50 mts de altura




Foto 4:




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR  Firma y Sello Director Centro Educativo Público 