

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LLANO LARGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-1133-42	FECHA:	24/05/2024



Foto 1: Reparación de Cocina y Reparación Sistema Eléctrico, flaponera, foco, flexitubo, abrazaderas, cables, tomacorrientes e interruptores.



Foto 2: Reparación de Cocina y Reparación Sistema Eléctrico, flaponera, foco, flexitubo, abrazaderas, cables, tomacorrientes e interruptores.



Foto 3: Reparación de Cocina y Reparación Sistema Eléctrico, flaponera, foco, flexitubo, abrazaderas, cables, tomacorrientes e interruptores y tallados y cernidos en paredes exteriores.



Foto 4: Reparación de Piso en Aula Exagonal. Sustitución de piso de concreto a piso cerámico y Pintura general en Aulas.



Foto 5: Reparación de Piso en Aula. Sustitución de piso de concreto a piso cerámico y Pintura general en Aulas.



Foto 6: Reparación de Piso en Aula. Sustitución de piso de concreto a piso cerámico y Pintura general en Aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de Hojas.

Julissa Morales

Firma y sello del Presidente de la OMF



"Norte de Dulce"

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LLANO LARGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-1133-42	FECHA:	24/05/2024



Foto 7: Reparación de Cocina y Reparación Sistema Eléctrico, flaponera, foco, flexitubo, abrazaderas, cables, tomacorrientes e interruptores y tallados, cementos en paredes exteriores y Aplicación de Pintura Latex para Exterior e Interior.



Foto 8: Reparación de Cocina y Reparación Sistema Eléctrico, flaponera, foco, flexitubo, abrazaderas, cables, tomacorrientes e interruptores y tallados, cementos en paredes exteriores y Aplicación de Pintura Latex para Exterior e Interior.



Foto 9: Sustitución de Piso Cerámico en Cocina, sustitución de Balcones, Sustitución de Tallados a Gabinetes, vanos en Puertas y Ventanas.



Foto 10: Sustitución de Cemento Gris en Paredes Exteriores de Cocina.



Foto 11: Reparación de Piso en Aula. Sustitución de piso de concreto a piso cerámico y Pintura general en Aulas.




Foto 12: Rehabilitación de Cocina y Aplicación de Pintura Latex para Exterior e Interior.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

Julissa Morales

Firma y sello del Presidente de la OPF



"Kalep Borci"

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

