



Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zcapa	MUNICIPIO:	Teculután
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P Anexa a E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia El Milagro, Caserío Maribel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-05-0209-42	FECHA:	29 de Junio de 2024



Foto 1: Ceramico en el aula



Foto 2: Cambio de ventana Balcon a Balcon



Foto 3: Puerta Nueva en la parte de atrás



Foto 4: Puerta de Ingreso nueva y Pintura en muros Exteriores



Foto 5: LAMPARAS Led Nuevas y Pintura en muros Interiores



Foto 6: Reparación de Tubo y Malla Nueva

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zcapa	MUNICIPIO:	Teculután
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P Anexa a E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia El Milagro, Caserío Maribel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-05-0209-42	FECHA:	29 de Junio de 2024




Foto 7: Pila de Concreto revestida de azulejo



Foto 8: Lavamanos, Azulejo y Puertas en los sanitarios



Foto 9: Saniartios Nuevos




Foto 10: Puertas en Sanitarios




Foto 11: Focos ahorradores en los servicios sanitarios



Foto 12: Foco Ahorrador en la cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Mejoras



Cerámico en el Baño



Cerámico en el corredor y cambio de Focos ahorradores



Mejoras



Repello en muros interiores de toda la Escuelita



Juegos en el Patio de la Escuelita

