

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	TECULUTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN -PAIN-	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS PUENTES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-05-0892-42	FECHA:	19/04/2024



Foto 1: Muro de contención posterior el cual conduce paralelo sobre un callejón peatonal, nótese el desplome del muros.



Foto 2: Separación del muro comparado con el piso de concreto actual, esto evidencia el desplome del muro y que por prevención exige la demolición del mismo y su cambio por malla y tubería HG.



Foto 3: Punto donde el agua pluvial escorrentía sobre el muro de contención provocando humedades que dañan dicho muro.



Foto 4: área donde se instalará techo de lamina y estructura metálica.



Foto 5: Piso de concreto que presenta daños por asentamiento provocado por la escorrentía del agua pluvial, en esta área se sustituirá el piso de concreto.



Foto 6: Muro que presenta desplome y que deberá ser demolido para evitar la falla del mismo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*  
Firma y sello del Presidente de la OPE

*[Firma]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público