

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	USUMATLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.OD.P. ANEXA A E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA HUIJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-06-0583-42	FECHA:	14/10/2024



FOTO 1: DEMOLICIÓN Y RETIRO DE MATERIAL DE ESTUFA DETERIORADA EXISTENTE




FOTO 2: DEMOLICIÓN DE MURO DE PARED PARA INSTALACIÓN DE BALCONES




FOTO 3: INSTALACIÓN DE BALCONES DE METAL



FOTO 4: LEVANTADO DE HILADAS DE BLOCK EN MURO DE COCINA



FOTO 5: ELABORACIÓN Y SUMINISTROS DE ESTUFA AHORRADORA CON TODOS SUS ACCESORIOS



FOTO 6: ELABORACIÓN DE PILA 2 DE ANCHO X 2 DE LARGO CON AZULEJO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	USUMATLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E. OD.P. ANEXA A E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA HUIJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-06-0583-42	FECHA:	14/10/2024



FOTO 7: INSTACIÓN DE BALCON DE METAL EN COCINA DE 8.06 MTS. 2



FOTO 8: INSTACIÓN DE PUERTA DE COCINA 0.91 ANCHO X 1.95 LARGO




FOTO 9: COLOCACIÓN DE PISO CERAMICO POR TORTA DE CEMENTO




FOTO 10: SUSTITUCION DE HINODOROS EN AREA DE BAÑOS

1 NODOROS .



FOTO 11: REPOSICION DE PUERTAS METALICAS 0.70X1.90M




FOTO 12: PINTURA EN MODULO DE BAÑOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	USUMATLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.OD.P. ANEXA A E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA HUIJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-06-0583-42	FECHA:	14/10/2024




FOTO 13: REPOSICION URINAL DE CONCRETO FUNDIDIO IN SITU




FOTO 14: INSTALACION DE PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE EN BAÑOS



FOTO 15: INSTALACION DE AZULEJO EN BAÑOS



FOTO 16: REPELACION CAPA GRIS EN AULA DE PARVULOS



FOTO 17: CERNIDO VERTICAL CON BLANQUEADO EN AULA PARVULOS



FOTO 18: INSTALACION BALCON EN VENTANA 1.50 X 0.80M

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	USUMATLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E. OD.P. ANEXA A E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA HUIJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-06-0583-42	FECHA:	14/10/2024



FOTO 19: PINTURA GENERAL EN AULA EXTERNO E INTERNO




FOTO 20: PINTURA GENERAL EN COCINA EXTERNO E INTERNO



FOTO 21: PINTURA GENERAL MURO PERIMETAL EXTERNO E INTERNO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Andrés García



Francisco

