

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	CABAÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA PUENTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-1052-42	FECHA:	8/08/2024



Foto 1: INSTALACION DE PISO CERÁMICO EN AULAS



Foto 2: INSTALACION DE PISO CERÁMICO EN AULAS



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE LUMINARIA (PLAFONERA, FOCO, ALAMBRADO Y DUCTO)



Foto 4: SUSTITUCION DE UNIDAD DE FUERZA (CAJA, TOMACORRIENTE, ALAMBRADO Y DUCTO)




Foto 5: SUSTITUCIÓN DE INTERRUPTORES SIMPLES (CAJA, APAGADOR, ALAMBRADO Y DUCTO)



Foto 6: REPELLO MURO PERIMETRAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sindy Marleny Suarez Garcia

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	CABAÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA PUENTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-1052-42	FECHA:	8/08/2024



Foto 7: CERNIDO EN MURO PERIMETRAL







Foto 8: INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC EN LÍNEA PRINCIPAL DE AGUA PLUVIAL



Foto 9: SUSTITUCION DE PLANCHAS DE CONCRETO DE PATIO



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Sindy Marleny Juárez</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	--



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	CABAÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA PUENTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-1052-42	FECHA:	8/08/2024



Foto 1: INSTALACION DE PISO CERÁMICO EN AULAS



Foto 2: INSTALACION DE PISO CERÁMICO EN AULAS



Foto 3: SUSTITUCION DE LUMINARIA (PLAFONERA, FOCO, ALAMBRADO Y DUCTO)




Foto 4: SUSTITUCION DE UNIDAD DE FUERZA (CAJA, TOMACORRIENTE, ALAMBRADO Y DUCTO)



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE INTERRUPTORES SIMPLES (CAJA, APAGADOR, ALAMBRADO Y DUCTO)



Foto 6: REPELLO MURO PERIMETRAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sindy Marleny Suarez Garcia Consejo de Padres de Familia Aldea La Puente, Cabañas, Zacapa

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público Escuela Oficial Rural Mixta Aldea La Puente, Cabañas, Zacapa

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	CABAÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA PUENTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-1052-42	FECHA:	8/08/2024






Foto 7: CERNIDO EN MURO PERIMETRAL



Foto 8: INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC EN LÍNEA PRINCIPAL DE AGUA PLUVIAL



Foto 9: SUSTITUCION DE PLANCHAS DE CONCRETO DE PATIO



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sindy Marleny Suarez G.

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	CABAÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA PUENTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-1052-42	FECHA:	8/08/2024



Foto 1: INSTALACION DE PISO CERÁMICO EN AULAS



Foto 2: INSTALACION DE PISO CERÁMICO EN AULAS



Foto 3: SUSTITUCION DE LUMINARIA (PLAFONERA, FOCO, ALAMBRADO Y DUCTO)



Foto 4: SUSTITUCION DE UNIDAD DE FUERZA (CAJA, TOMACORRIENTE, ALAMBRADO Y DUCTO)




Foto 5: SUSTITUCION DE INTERRUPTORES SIMPLES (CAJA, APAGADOR, ALAMBRADO Y DUCTO)



Foto 6: REPELLO MURO PERIMETRAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sindy Marleny Juárez García

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	CABAÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA PUENTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-1052-42	FECHA:	8/08/2024






Foto 7: CERNIDO EN MURO PERIMETRAL




Foto 8: INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC EN LÍNEA PRINCIPAL DE AGUA PLUVIAL




Foto 9: SUSTITUCION DE PLANCHAS DE CONCRETO DE PATIO



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

