

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	SAN DIEGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS POZOS.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-08-0001-42	FECHA:	OCTUBRE DEL 2024



Foto 1: INSTALACION ESTRUCTURA METALICA BASE PARA LAMINA.



Foto 2: INSTALACION LAMINA TROQUELADA CAL.26.



Foto 3: INSTALACION DE CANAL DE METAL EN TECHO DE AULAS.



Foto 4: INSTALACION DE PISO CERAMICO.



Foto 5: INSTALACION DE TUBERIA Y ACCESORIOS ELECTRICOS PARA ILUMINACION E INTERRUPTOR.




Foto 6: SUSTITUCION DE CABLE DE ACOMETIDA ELECTRICA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*  
Firma y sello del Presidente de la COPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIÓ  DURANTE  POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	SAN DIEGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS POZOS.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-08-0001-42	FECHA:	OCTUBRE DEL 2024



Foto 7: SUSTITUCION O INSTALACION DE PISO DE TORTA DE CONCRETO.



Foto 8: REPARACION DE BANQUETA PERIMETRAL DE AULAS.



Foto 9: REPARACION DE PUERTA METALICA Y MANTENIMIENTO, COMO TOPE PARA EVITAR QUE EL AGUA DE LLUVIA INGRESE.



Foto 10: SUSTITUCION DE MALLA EN MURO PERIMETRAL.




Foto 11: REPARACION DE PORTON METALICA Y MANTENIMIENTO.



Foto 12: SUSTITUCION DE TABLERO ELECTRICO PRINCIPAL Y REUBICACION DE ASTA PARA BANDERA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y autorizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE  
  


Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
  
