ESTABLECIMIENTO:

CÓDIGO DEL

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

ESTABLECIMIENTO:

FECHA:

3ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR DEPARTAMENTO: Zacapa MUNICIPIO: San Diego NOMBRE DEL DIRECCIÓN DEL EORM



19-08-0251-43

Foto1: Lámina Acanalada sustituida por lamina troquelada aluzinc calibre 26 legitima. Y cambio de ventanas por balcones.



ALDEA EL PORVENIR

6/11/2024

Foto 2: Lámina Acanalada sustituida por lamina troquelada aluzinc calibre 26 legitamina. Y cambio de ventanas por balcones.



Foto 3: Sustitución de piso liquido por piso ceramico en 2 Aulas



Foto 4: Sustitución de piso liquido por piso ceramico en 2 Aulas individuales.



Foto 5:Sustitución de piso liquido por piso ceramico en otra Aula.



Foto 6: Sustitución de Balcones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

tor Centro Educativo Firma y Sello Di