

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|---------------|
| DEPARTAMENTO: | ZACAPA | MUNICIPIO: | SAN DIEGO |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP ANEXA EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA VENECIA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 19-08-0687-42 | FECHA: | 24/05/2024 |



Foto 1: Reparación de Muro Perimetral Sustitución de Malla Galvanizada y Tubo HG, Aplicación de Pintura para Muro Perimetral con Pintura Latex. Y Mantenimiento a Portón



Foto 2: Reparación de Muro Perimetral Sustitución de Malla Galvanizada y Tubo HG, Aplicación de Pintura para Muro Perimetral con Pintura Latex.



Foto 3: Reparación de Piso. Sustitución de piso de concreto por piso ceramico.



Foto 4: Mantenimiento a Portón y Sustitución de piso de concreto en mal estado por Caminamientos con bordillos.



Foto 5: Mantenimiento a puerta metálica de Aula.



Foto 6: Reparación de Losa (Impermeabilización) y Mantenimiento a Puerta Metálica.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Montalvo Ramirez
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

