

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	San Diego
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos anexa a EORM Hierba Buena	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Hierba Buena, San Diego, Zacapa 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-08-0797-42	FECHA:	12/07/2024



Foto1: Sustitución de lámina de galera exterior



Foto 2: Sustitución de lámina



Foto 3: Sustitución de estructura de soporte de madera por estructura de soporte de metal



Foto 4: Reparación de caja eléctrica





Foto 5: Sustitución de cable eléctrico



Foto 6: Instalación de tomacorriente y apagador

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	San Diego
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos anexa a EORM Hierba Buena	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Hierba Buena, San Diego, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-08-0797-42	FECHA:	12/07/2024



Foto7: Instalación de cableado eléctrico y bombillas



Foto 8: Instalación de piso de torta




Foto 9: Piso de torta



Foto 10: Servicio sanitario ya instalado



Foto 11: Instalación de drenaje para sanitario



Foto 12: Sustitución de alambre de púa por tubo y malla galvanizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público




SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	San Diego
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos anexa a EORM Hierba Buena	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Hierba Buena, San Diego, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-08-0797-42	FECHA:	12/07/2024



Foto 13: Instalación de muro perimetral de tubo y malla galvanizada



Foto 14: Instalación de división de aula



Foto 15: División de aula con muro movable




Foto 16: Pizarrón de pvc



Foto 17: Instalación de pizarrón

Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

