

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	SAN DIEGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN ANTONIO LAS LOMAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-08-0813-45	FECHA:	18/07/2024




Foto1: SUSTITUCIÓN E INSTALCIÓN DE INODOROS



Foto 2: Reparación de muro perimetral de block. (repello)




Foto 3: Sustitución de chapa de puerta




Foto 4: Sustitución de bajada de agua pluvial de metal por tubo PVC 3"






Foto 5: Sustitución de bajada de agua pluvial de metal por tubo PVC 3"



Foto 6: SUSTITUCIÓN O INSTALCIÓN DE VENTANAS DE MADERA POR PVC

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPA</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	SAN DIEGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN ANTONIO LAS LOMAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-08-0813-45	FECHA:	18/07/2024



Foto7: Reparación de cuneta de concreto




Foto 8: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)




Foto 9: SUSTITUCIÓN INSTALACIÓN DE LAVA MANOS




Foto 10:




Foto 11:





Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPA



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

