

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	SAN DIEGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN ANTONIO LAS LOMAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-08-0813-45	FECHA:	18/07/2024




Foto1: SUSTITUCIÓN E INSTALCIÓN DE INODOROS



Foto 2: Reparación de muro perimetral de block. (repello)




Foto 3: Sustitución de chapa de puerta



Foto 4: Sustitución de bajada de agua pluvial de metal por tubo PVC 3"



Foto 5: Sustitución de bajada de agua pluvial de metal por tubo PVC 3"






Foto 6: SUSTITUCIÓN O INSTALCIÓN DE VENTANAS DE MADERA POR PVC

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPP	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	SAN DIEGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN ANTONIO LAS LOMAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-08-0813-45	FECHA:	18/07/2024



Foto7: Reparación de cuneta de concreto




Foto 8: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)




Foto 9: SUSTITUCIÓN INSTALACIÓN DE LAVA MANOS

Foto 10:



Foto 11:






Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

