

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	SAN DIEGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA ENSENADA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-08-0832-42	FECHA:	25/04/2024




Foto 1: Reparación de 2 Aulas y Corredor de Escuela de Parvulos. Cambio de Lámina de Asbesto cemento a Lámina Troquelada de Aluzinc Calibre 26 Legítimo.




Foto 2: Reparación de 2 Aulas y Corredor de Escuela de Parvulos. Cambio de Lámina de Asbesto cemento a Lámina Troquelada de Aluzinc Calibre 26 Legítimo.




Foto 3: Reparación de 2 Aulas y Corredor de Escuela de Parvulos. Mantenimiento a Puertas de Aulas.




Foto 4: Reparación de 2 Aulas y Corredor de Escuela de Parvulos. Aplicación de Pintura a Paredes de Aulas para Interior y Exterior.




Foto 5: Reparación Servicios Sanitarios, Cambio de Taza de inodoro, Lavamanos, Cambio de flote a deposito de agua y Mantenimiento de puertas metalicas.






Foto 6: Reparación Servicios Sanitarios, Cambio de Taza de inodoro, Lavamanos, Cambio de flote a deposito de agua y Mantenimiento de puertas metalicas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

