

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	SAN DIEGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL MOJON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-08-1214-42	FECHA:	24/05/2024




Foto 1: Reparación de Piso, Sustitución de piso de concreto por piso ceramico, en area de corredor con losa.




Foto 2: Sustitución de piso de concreto por piso ceramico, en area de corredor con losa. Y Cambio de cubierta provisional a Cubierta de Techo con costanera y Lamina Aluzinc Troquelada Calibre 26 Legitima.




Foto 3: Reparación de Techo en Area de Pila se cambiará cubierta provisional a Cubierta de Techo con costanera y Lamina Aluzinc Troquelada Calibre 26 Legitima.




Foto 4: Reparación de Techo en mal estado y se sustituirá por Lamina Aluzinc Troquelada Calibre 26 Legitima.




Foto 5: Reparación de Techo en mal estado y se sustituirá por Lamina Aluzinc Troquelada Calibre 26 Legitima. Y Sustitución de Malla Galvanizada y Tubo HG.




Foto 6: Reparación De muro perimetral Sustitución de Malla Galvanizada y Tubo HG., Cuneta peatonal y Banqueta en Muro Frontal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sonia Magali Cervantes Aquino
Firma y sello del Presidente de la OPE

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público