



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G u a t e m a l a

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNION
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO LOS VASQUEZ ALDEA TAGUAYNI	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS VASQUEZ ALDEA TAGUAYNI
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0004-43	FECHA:	23 DE JULIO 2024



Foto1: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 2: Sustitución de estructura de metal de ventana



Foto 3: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 4: Sustitución de puerta



Foto 5: Reparación de tubo hg y malla galvanizada




Foto 6: Sustitución de plafoneras

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Valentina Gomez Hernandez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Campo, aldea Tasharté
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-1223-43	FECHA:	2/09/2024



Foto 7: división de salón 4 con madera tratada y plyvoo de 1/2



Foto 8: Mejoramiento de galera con lámina, troquelada alucin con estructura metálica



Foto 9: Mantenimiento de puertas, cocina, módulo 1.2.3 lijar, limpiar y pintar



Foto 10: lijar, limpiar y pintar puerta



Foto 11: Protección a cimiento patio parte trasera con block fundido

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

