


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNION
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB. JORNADA MATUTINA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAMPOCOY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0007-45	FECHA:	23/09/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Blanca E. Monroy</i> 13</p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p> 	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNION
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB. JORNADA MATUTINA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAMPOCOY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0007-45	FECHA:	23/09/2024




Foto 4.3 Instalacion de Tinaco existente con accesorios



Foto 5.1 Instalar puerta con malla metalica de 2x1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Blanca E. Morroy B.</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p> 	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo</p> 
--	---