

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNION
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos anexa a E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Vasquez, Aldea Taguayni
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0016-42	FECHA:	4/09/2024



FOTO 1: Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada



FOTO 2: Sustitución de portón de metal



FOTO 3: Mantenimiento a estructura a puertas Y cambio de chapa (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



FOTO 4: Sustitución de soporte o pescante de metal para canal Y SUSTITUCION DE CANAL DE PVC



FOTO 5: PINTURA EN MUROS EXISTENTES E INTERIORES



FOTO 6: Reparación de muro perimetral de block TIPO 2 con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Valentina Gomez Aerna*

Firma y sello del Presidente de la O.P.



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
GUATEMALA

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNION
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos anexa a E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Vasquez, Aldea Taguayni
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0016-42	FECHA:	4/09/2024



FOTO 7: REPARACION DE MURO PERIMETRAL CON MALLA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Valentina Gomez Hernandez*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

