



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN ANTONIO, ALDEA TAGUAYNI
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0019-43	FECHA:	27/05/2024



FOTO 1: Reparación de tubo HG y malla galvanizada



FOTO 2: Reparación de tubo HG y malla galvanizada



FOTO 3: Reparación de tubo HG y malla galvanizada



FOTO 4: Reparación de tubo HG y malla galvanizada



FOTO 5: Sustitución de piso de granito



FOTO 6: Sustitución de piso de granito

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

ALG

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

