

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNION
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO VOLCANCITO ARRIBA, ALDEA PEÑA BLANCA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0042-43	FECHA:	27/05/2024



FOTO 1: SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26 EN MODULO DE BAÑOS ✓



FOTO 2: SUSTITUCION DE ACCESORIOS EN INODOROS (CONTRA LLAVE, TUBO DE ABASTO Y TANQUE) ✓




FOTO 3: Sustitución de estructura de metal de ventana y sustitucion de balcones de metal



FOTO 4: Pintura en muros exteriores e interiores





FOTO 5: Mantenimiento a estructura de puertas en modulo de aulas y baños (lijado cepillado aplicación de pintura y cambio de chapas)



FOTO 6: Sustitución de plafoneras, Sustitución de lamparas tipo LED Y Sustitución de ducto eléctrico + accesorios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mariana Mendez Mauricio
Firma y sello del Presidente de la OPEP



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público








SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNION
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO VOLCANCITO ARRIBA, ALDEA PEÑA BLANCA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0042-43	FECHA:	27/05/2024




FOTO 7: SUSTITUCION DE PLANCHA DE METAL DE 3 HORNILLAS



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mariana Mendez Mauricio
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

