

**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM. JM José Martí	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Vista Hermosa Tait
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0262-43	FECHA:	11/10/2024




Foto1: Módulo de dirección, cambio de piso, abrir vano de 2.00x1.10mts e instalar puerta corrediza de PVC, 2.00x2.10mts y sustitución de ventanas por PVC. De 1x1 mts.



foto 2: Modulo de dirección, colocación de cielo falso.



Foto 3: Área de cocina: Cambio de piso cerámico




Foto 4: Área de cocina: Reparación de estufa rural (plancha de metal y chimenea.




Foto 5: Área de cocina: Sustitución de muro de tablayeso por block, e instalar ventana de pvc de 1.50x1.00mts




Foto 6: Sustitución e instalación de 3 pilas prefabricadas de cemento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de Gestión de la Calidad



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

