



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                                |                                |                |
|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------|
| DEPARTAMENTO:               | ZACAPA                         | MUNICIPIO:                     | LA UNIÓN       |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA GUARANJÁ |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 19-09-0267-43 ✓                | FECHA:                         | 30/09/2024     |



Foto1: INSTALACIÓN DE VENTANAS PVC CORREDIZAS, MANTENIMIENTO DE BALCONES. (LIJADO Y PINTADO) AULA MODULO 1



Foto 2: MEJORAMIENTO DE BANQUETA. AULA MODULO 1 ✓



Foto 3: LLENADO DE VACIO ENTRE PARED Y TECHO, CON CONCRETO. AULA MODULO 1 Y 2.



Foto 4: INSTALACION DE VENTANA PVC. AULA MODULO 2



FOTO 5: MEJORAMIENTO DE BANQUETA. AULA MODULO 2





Foto 6: SUSTITUCION DE PISO, POR PISO CERAMICO. AULA MODULO 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la QPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                                |                                |                |
|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------|
| DEPARTAMENTO:               | ZACAPA                         | MUNICIPIO:                     | LA UNIÓN       |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA GUARANJÁ |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 19-09-0267-43                  | FECHA:                         | 30/09/2024     |



Foto 1: MEJORAMIENTO DE BANQUETA, PASILLO ENTRE AULA 2 Y COCINA.



Foto 2: INSTALAR VENTANA DE PVC. COCINA



Foto 3: SUSTITUCION DE BASE DE ESTRUCTURA METALICA POR BASE DE CONCRETO PARA LA COLOCACION DE TINACO E INSTALACION DE TINACO EXISTENTE Y ACCESORIOS.



Foto 4: PINTAR PAREDES EXTERIORES E INTERIORES EN AULAS, BAÑOS, DIRECCION Y COCINA.



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE CERCADO DE MADERA CON LAMINA POR TUBO GALVANIZADO CON MAYA CICLONICA. PATIO



Foto 6: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE MADERA POR ESTRUCTURA METALICA. AREA RECREATIVA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                                |                                |                |
|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------|
| DEPARTAMENTO:               | ZACAPA                         | MUNICIPIO:                     | LA UNIÓN       |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA GUARANJÁ |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 19-09-0267-43                  | FECHA:                         | 30/09/2024     |



Foto1: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA ALUCIN CALIBRE 26. AREA RECREATIVA.



Foto 2: MEJORAMIENTO DE BANQUETA CON CONCRETO. AULA MODULO 3 PREPRIMARIA.




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público