



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------|
| DEPARTAMENTO: | ZACAPA | MUNICIPIO: | LA UNIÓN |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA GUARANJÁ |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 19-09-0267-43 | FECHA: | 25/11/2024 |



Foto1: INSTALACIÓN DE VENTANAS PVC CORREDIZAS, MANTENIMIENTO DE BALCONES. (LIJADO Y PINTADO) AULA MODULO 1



Foto 2: MEJORAMIENTO DE BANQUETA. AULA MODULO 1



Foto 3: LLENADO DE VACIO ENTRE PARED Y TECHO, CON CONCRETO. AULA MODULO 1.



Foto 4: INSTALACION DE VENTANA PVC. AULA MODULO 2



Foto 5: MEJORAMIENTO DE BANQUETA. AULA MODULO 2



Foto 6: SUSTITUCION DE PISO, POR PISO CERAMICO. AULA MODULO 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Presidente de la CRF

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------|
| DEPARTAMENTO: | ZACAPA | MUNICIPIO: | LA UNIÓN |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA GUARANJÁ |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 19-09-0267-43 | FECHA: | 25/11/2024 |



Foto 1: MEJORAMIENTO DE BANQUETA, PASILLO ENTRE AULA 2 Y COCINA.




Foto 2: INSTALAR VENTANA DE PVC. COCINA



Foto 3: SUSTITUCION DE BASE DE ESTRUCTURA METALICA POR BASE DE CONCRETO PARA LA COLOCACION DE TINACO E INSTALACION DE TINACO EXISTENTE Y ACCESORIOS.



Foto 4: PINTAR PAREDES EXTERIORES E INTERIORES EN AULAS, BAÑOS, DIRECCION Y COCINA.



Foto 5: SUSTITUCION DE CERCADO DE MADERA CON LAMINA POR TUBO GALVANIZADO CON MAYA CICLONICA. PATIO



Foto 6: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE MADERA POR ESTRUCTURA METALICA. AREA RECREATIVA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y selló del Presidente de la O.P.F.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------|
| DEPARTAMENTO: | ZACAPA | MUNICIPIO: | LA UNIÓN |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA GUARANJÁ |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 19-09-0267-43 | FECHA: | 25/11/2024 |



Foto1: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA ALUCIN CALIBRE 26. AREA RECREATIVA.



Foto 2: MEJORAMIENTO DE BANQUETA CON CONCRETO. AULA MODULO 3 PREPRIMARIA.




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público