

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Lampocoy
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0269-43	FECHA:	27 de mayo de 2024



Foto 1: Se aprecia el deterioro que tiene el piso del modulo 2



Foto 2: Se aprecia el deterioro que tiene el piso del modulo 2



Foto 3: Se aprecia el dererimiento de algunas puertas de los modulos



Foto 4: se aprecia el deterioro de las puertas del centro educativo




Foto 5: Se aprecia el deterioro de la pintura de la parte externa del centro educativo




Foto 6: se aprecia el deterioro de la pintura de las aulas tanto externa como interna

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Laurdelina Sucihi TEG

Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Lampocoy
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0269-43	FECHA:	27 de mayo de 2024



Foto 7: se aprecia el deterioro de la pintura de la parte exterior de la escuela



Foto 8: Se aprecia el deterioro de la parte externa del centro educativo



Foto 9: se aprecia el deterioro del muro por la parte de adentro del centro educativo



Foto 10: se aprecia el deterioro del muro perimetral por la parte de afuera del centro educativo




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Laidelina Suchi Teo*  
Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

