

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ESQUIPULITAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0642-43	FECHA:	27/05/2024



FOTO 1: SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



FOTO 2: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL, POR METAL



FOTO 3: SUSTITUCION DE VENTANAS DE METAL POR PVC MAS VIDRIO



FOTO 4: PINTURA EN MUROS EXISTENTES



FOTO 5: REPELLO EN MURO



FOTO 6: ALISADO EN MURO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*  
Firma y sello del Presidente de la OPA



*[Handwritten Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ESQUIPULITAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0642-43	FECHA:	21/08/2024



FOTO 1: SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



FOTO 2: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL, POR METAL



FOTO 3: SUSTITUCION DE VENTANAS DE METAL POR PVC MAS VIDRIO



FOTO 4: PINTURA EN MUROS EXISTENTES



FOTO 5: REPELLO EN MURO



FOTO 6: ALISADO EN MURO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente de la COPRE



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

