



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TASHARTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-1031-45	FECHA:	03/09/2024



Foto 1: MALLA GALVANIZADA PARA SUMINISTRO DE CIRCULACION



Foto 2: COLOCACION DE POSTES TUBO HG GALVANIZADO



Foto 3: COLOCACION DE POSTES TUBO HG GALVANIZADO



Foto 4: COLOCACION DE POSTES TUBO HG GALVANIZADO



Foto 5: COLOCACION DE POSTES TUBO HG GALVANIZADO



Foto 6: COLOCACION DE MALLA GALVANIZADA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Iris Judith Hernández*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

