

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chichipate, La Unión, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-1191-42	FECHA:	4/09/2024



Foto1: Trabajo terminado de muro perimetral con malla y tubo HG



Foto 2: Trabajo terminado gabinete fundido con muros de block



Foto 3: Trabajo terminado de estufa rural con plancha y chimenea



Foto 4: Trabajo terminado en colocación de piso cerámico



Foto 5: Trabajo terminado de ventanas de celosía de cemento por ventana de PVC 0.85 x 1.00 mts



Foto 6: Trabajo terminado de ventanas de metal por ventanas de PVC 0.85 X 1.28 mts

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chichipate, La Unión, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-1191-42	FECHA:	4/09/2024



Foto7: Trabajo terminado de abrir vano y colocar ventana de PVC 0.80 X 1.30 mts



Foto 8: Trabajo terminado en pintura de muros en dos aulas parte interior



Foto 9: Trabajo terminado sustitución de piso de torta de cemento por piso cerámico



Foto10: Trabajo terminado en instalación de azulejo y piso cerámico en baños



Foto 11: Trabajo terminado en la instalación de tinaco plástico 1100 lts

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---