



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM ALDEA QUEBRADA DE AGUA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA QUEBRADA DE AGUA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-1238-42	FECHA:	30/09/2024




Foto1: Reparación de muro de contención

EN QUÉ CONSISTE LA REPARACIÓN?





Foto 2: Sustitucion de tubo y maya en el muro perimetral



Foto 3: Sustitución de ventana por ventana pvc en la parte de atrás y de adelante en el aula de parvulos



Foto 4: entortado en la parte de atrás y la parte de enfrente del aula de parvulos



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Gilma Dorila Ramos Tich</i></p>	<p align="center">CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA LA UNIÓN ZACAPA</p>	<p align="center"><i>[Signature]</i></p>	<p align="center">ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO QUEBRADA DE AGUA ALDEA CAMPANARI LA UNIÓN ZACAPA</p>
Firma y sello del Presidente de la OPP		Firma y Sello Director Centro Educativo Público	