

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Huité
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Filo del Mecate y El Palmo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0001-42	FECHA:	



Foto 1: levantado de pared área de cocina y bodega e instalación de puertas.



Foto 2: Sustitución de techo en cocina por lamina troquelada y vigas de madera por costaneras.



Foto 3: Nivelación y continuidad de torta de cemento en el área de cocina



Foto 4: Nivelación y reparación de torta de cemento en corredor.



Foto 5: Sustitución de pila y colocación de azulejo



Foto 6: sustitución de maya por block, a lo largo y a un costado de la cocina y bodega.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mari Mercedes Rojas

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Huité
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP aneza a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Filo del Mecate y El Palmo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0001-43	FECHA:	



Foto 7: Traslado de balcones de malla para el área de ingreso, serán utilizados los que se quiten de la parte trasera de la cocina, ya que serán sustituidos por block



Foto 8: Demolición de baños en mal estado, innecesarios ya que los alumnos ya cuentan con baños nuevos lavables.




Foto 9:




Foto 10:




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	
---	--