

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIÓ       DURANTE       POSTERIOR

|                            |                             |                               |                      |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|
| DEPARTAMENTO               | Zacapa                      | MUNICIPIO                     | Huite                |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO | Escuela Oficial de Parvulos | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO | Caserio Buenos Aires |
| CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO | 19-10-0004-42               | FECHA                         | 26/07/2014           |



Foto 1.  
Foto 1.1: Tubería de agua pvc enterrada y exclusivamente para baños de la escuela



Foto 2.  
Foto 2.1: ventana de pvc  
Foto 2.2: suministro de instalación de instalación de ventana




Foto 3.  
Foto 3.1: Aplicación de corniso en muro  
Foto 3.2: Reparación de junta entre loza de baño y muro de aula




Foto 4.  
Foto 4.1: Reparación de puerta de metal



Foto 5.  
Foto 5.1: suministro y aplicación de pintura en muros  
Foto 5.2: pintura general de la escuela




Foto 6.  
Foto 6.1: Impermeabilización de loza de baños

|  |   |
|--|---|
| <br>Firma y Sello del Presidente de la OPP | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|--|---|



Foto 7.  
Foto 7.1: Remozamiento de baranda (lijar y pintar)

