

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Huité
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Francisco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0297-43	FECHA:	22 de octubre del 2024.



Foto 1: Reparación de piso líquido por torta de concreto en aula no.1



Foto 2: Reparación de piso líquido por torta de concreto en aula no.1



Foto 3: Reparación de piso líquido por torta de concreto en aula no.1



Foto 4: Reparación de piso líquido por torta de cemento c en aula no.1



Foto 5: Reparación de piso líquido por torta de concreto en aula no.1



Foto 6: Reparación piso líquido por torta de concreto en aula no.1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lesly Yojana Solano Juárez

Firma y sello del Presidente de la OPF


[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Huité
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Francisco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0297-43	FECHA:	22 de octubre del 2024.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lesly Yojana Solano Juárez *[Signature]*
Firma y sello del Presidente de la OPF Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Huité
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Francisco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0297-43	FECHA:	22 de octubre del 2024.



Foto 1: Reparación de piso liquido por torta de cemento en la dirección del establecimiento.



Foto 2: Reparación de piso liquido por torta de concreto en dirección del establecimiento.



Foto 3: Reparación de piso liquido por torta de concreto en dirección del establecimiento.



Foto 4: Reparación de piso liquido por torta de concreto en dirección del establecimiento.



Foto 5: Reparación de piso liquido por torta de concreto en dirección del establecimiento.




Foto 6: Reparación de piso liquido por torta de concreto en dirección del establecimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lesly Yojana Solano Juárez
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Huité
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Francisco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0297-43	FECHA:	22 de octubre del 2024.



Foto1: Reparación de piso líquido por torta de concreto en aula no. 3



Foto 2: Reparación de piso líquido por torta de concreto en aula no.3



foto3: Reparación de piso líquido por torta de concreto en aula no.3




Foto 4: Reparación de piso líquido por torta de concreto en aula no.3



Foto 5: Reparación de piso líquido por torta de concreto en aula no. 3



Foto 6: Reparación de piso líquido por torta de concreto en aula no. 3

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lesly Yojana Solano Juárez
Firma y sello del Presidente de la OPF

Montesguirub
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Huité
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Francisco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0297-43	FECHA:	22 de octubre del 2024.



Foto1: Reparación de piso liquido por torta de concreto en el corredor



Foto 2: Reparación de piso liquido por torta de concreto en el corredor




Foto 3: Reparación de piso liquido por torta de concreto en el corredor



Foto 4: Reparación de piso liquido por torta de concreto en el corredor



Foto 5: Reparación de piso liquido por torta de concreto en el corredor

Foto 6

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lesly Yojana Solano Juárez
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Huité
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Francisco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0297-43	FECHA:	22 de octubre del 2024.



Foto1: Reparación de piso liquido por torta de concreto en el corredor



Foto 2: Reparación de piso liquido por torta de concreto en el corredor



Foto 3: Reparación de piso liquido por torta de concreto en el corredor



Foto 4: Reparación de piso liquido por torta de concreto en el corredor



Foto 5: Reparación de piso liquido por torta de concreto en el corredor



Foto 6: Reparación de piso liquido por torta de concreto en el corredor

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lesly Yojana Solano Juárez
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

