

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Huité
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Jute
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0298-43	FECHA:	19 de marzo 2024



FOTO 1: Fabricación de balcones de metal , con varilla cuadrada de media y solera de una pulgada, en ventanas.



FOTO 2: Sustitución de plafonera y bombillas led, en todas las aulas, bodega, y baños, no dan luz, y el material existentes es de muy baja calidad.



FOTO 3: Sustitución de rotoplas de 1700 litros, debido a que el que está se encuentra roto



FOTO 4: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc, calibre 26, estructura de metal con viga tipo joys, en toda el área, que se logra apreciar en la segunda imagen.



Continuación de instalación de malla metálica galvanizada, con tubo hg redondo y soleras, como la que se vé en la imagen.



FOTO 6: Reparación de puertas (agregarle arriba y abajo tipo rejillas) y pasadores interiores. Debido a que entran por la parte de abajo y arriba, los que llegan a jugar a la cancha.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Huité
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Jute
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0298-43	FECHA:	19 de marzo 2024



FOTO 7: Elaboración de estructura metálica tipo jois para cocina,



FOTO 8: Sustitución de lamina, por lamina troqueada de aluzinc calibre 26, en cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF
--

 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---